



Leggere attentamente le seguenti istruzioni La legislazione vigente attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Pertanto è opportuno che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI. Il produttore non si assume nessuna responsabilità per danni o utilizzi impropri del DPI, relativi anche a utilizzi non in linea con le seguenti istruzioni

MODELLI

Articolo	Tuta
RR800	

MATERIALI

SMS NEW WHITE 100% polipropilene (55 grammi)

Categoria III^A (Regolamento (UE)2016/425 Del parlamento europeo del 09 Marzo 2016

Esame CE di tipo condotto da Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. n. 0624 – P.zza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio VA Italy

NORME APPLICATE

EN13034 :2005+A1 :2009 – Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi Tipo 6	
EN 13982-1 :2004+A1 :2010 – Indumenti di protezione contro le particelle solide (indumenti tipo 5)	
EN1073-2 :2002 - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva	
EN1149-5 :2018 - Indumenti di protezione contro cariche elettrostatiche	
EN ISO 13688 :2013 – Indumenti di protezione – requisiti generali	

Dichiarazioni di Conformità consultabili al sito www.rossini1969.it sezione catalogo.

IMPIEGO

Tuta da indossare per la protezione contro aerosol liquidi o schizzi, a bassa pressione, particelle solide tramite via aerea e vari campi di applicazioni chimiche.

LIMITI DI IMPIEGO

L'esposizione a determinate sostanze chimiche o ad alte concentrazioni può richiedere una barriera più elevata proprietà, sia in termini di prestazioni del materiale che nella costruzione della tuta. Come le aree possono essere protette con indumenti dal tipo 1 al tipo 4. L'utente è l'unico giudice dell'idoneità per il tipo di protezione richiesto e le corrette combinazioni di tute e equipaggiamento aggiuntivo.

AVVERTENZE

Scegli prodotti compatibili con l'area di lavoro
L'articolo usa e getta deve essere sostituito dopo ogni utilizzo
In caso di rotture, forature ecc. si verifica, lasciare l'area di lavoro e indossare una tuta nuova.
L'uso prolungato di tute protettive chimiche può causare stress da calore. Stress da calore e il disagio può essere ridotto o eliminato utilizzando indumenti intimi adeguati o idonei apparecchiature di ventilazione.
La persona che indossa gli indumenti protettivi e dissipativi elettrostatici deve essere adeguatamente collegata a terra. La resistenza tra la persona e la terra deve essere inferiore a 108 Ω ad es. indossando calzature adeguate.
Gli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici non devono essere aperti o rimossi in presenza in atmosfere di sostanze infiammabili o esplosive o durante la manipolazione di sostanze infiammabili o esplosive;
Gli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici non devono essere utilizzati in atmosfere arricchite di ossigeno senza previa approvazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza;
Le prestazioni dissipative elettrostatiche degli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici possono essere alterate da usura, riciclaggio e possibile contaminazione;

Gli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici devono coprire in modo permanente tutti i materiali non conformi durante il normale utilizzo (inclusi piegamenti e movimenti);
Questa tuta soddisfa il requisito L_{jmn} , $82/90 \leq 30\%$ L_s $8/10 \leq 15\%$
Il metodo fornisce una misura della perdita verso l'interno negli indumenti protettivi mediante aerosol secco particelle aventi un diametro aerodinamico mediano di massa di 0,6 µm
Questi indumenti sono infiammabili - Tenere lontano dal fuoco
Abbandonare immediatamente il luogo di lavoro in caso di danneggiamento del prodotto.
L'utente non deve togliersi l'indumento quando si trova ancora nella zona a rischi

COME INDOSSARE LA TUTA PROTETTIVA:

Assicuratevi che la taglia corrisponda a quella dell'utente. Non apportare modifiche al prodotto.
Verificare che il prodotto non presenti difetti e sia in buone condizioni (assenza di fori, parti non cucite, ecc.).
Aprire la zip, vestirsi facendo attenzione a non rompere il materiale. Chiudere la cerniera e sigillare la patta.
Attacca la striscia adesiva alla tuta senza piegarla. In caso di solido aerodispersione di particolato si consiglia di coprire la cerniera e di circondare l'estremità delle maniche e i pantaloni con nastro adesivo. Le caratteristiche di protezione sono valide solo se l'articolo è indossato correttamente.
Proteggere le parti del corpo scoperte (mani, aree respiratorie, piedi) con guanti protettivi, stivali, eventuale maschera ecc. attaccata alla tuta (se necessario aggiungendo striscia adesiva) con lo stesso livello di protezione per garantire una protezione completa del corpo.

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA: è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito dell'Unione Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento UE 2016/425.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Le tute possono essere conservate nelle confezioni originali e lontano da fonti di calore o luoghi bagnati. I prodotti possono essere smaltiti senza danno all'ambiente. Restrizioni allo smaltimento sono da riferirsi alle locali disposizioni e regolamenti.

SPIEGAZIONE DELL'ETICHETTA

	→	Identificazione fabbricante (marchio registrato)
OVERTECH ELKHART-ART.RR800	→	Codice articolo e categoria
Categoria III 0624	→	Marcatura CE
Size: S 162-170 84-92 Type 5 EN ISO 13982-1/04 Type 6 EN 13034/05 EN1073-2/02 EN1149-5/18	→	Taglia e Pittogrammi
anno di fabbricazione: 2016 	→	Simboli manutenzione
mettere lontano da fonti di calore SMS NEW WHITE MADE IN PRC	→	Invito a consultare la nota informativa Materiale di produzione

MANUTENZIONE

					
Non Lavare	Non candeggiare	Asciugamento a tamburo NON consentita	Non stirare	NON lavabile a secco	Infiammabile

TAGLIE E MISURE DEL CORPO EN ISO 13688: 2013 (cm)

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ALTEZZA	173-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198
TORACE	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124

PERFORMANCE – LIVELLI E CLASSI

Resistenza alla penetrazione di liquidi – Spray test type 4 (EN ISO 17491 – met B EN 13034)	Conforme
Resistenza alla penetrazione di aerosol – Total inkard leakage type 5 (EN ISO 13982-2-EN ISO 13982)	Conforme

DATA DI SCADENZA

Si consiglia di usare la tuta entro 5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione.

Fattore di protezione nominale (EN ISO 13982-2- EN1073-2)	Classe 2
Test di resistenza pratica EN 1073-2	Conforme
Resistenza delle cuciture (EN ISO 13935 -2)	Classe 3
Resistenza penetrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034) H2SO4 30% NaOH 10% O-xilene Butan 1-l	Classe 3 Classe 3 Classe 3 Nc Nc
Repellenza dei liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034) H2SO4 30% NaOH 10% O-xilene Butan 1-l	Classe 3 Classe 3 Classe 3 Nc nc
Resistenza all'abrasione (EN 530 – method 2)	Classe 1
Resistenza alla lacerazione trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 2
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 2
Resistenza alla perforazione (EN 863 – EN 1073-2)	Classe 2
Resistenza alle flessioni ripetute (EN 7854)	Classe 3
Resistenza al blocco (EN 25978-EN 1073-2)	Conforme
Accensione e infiammabilità (EN 13274-4 EN 1073-2)	Conforme
Resistenza alla superficie elettrica	Conforme
pH (EN ISO 13688-ISO 3071)	Conforme